

ボーリング柱状図

SYSTEM21 最高級プロフェッショナル土質調査解析ソフト
長年の実績で信頼と安定したソフトを実現

調査名

事業・工事名 有明海沿岸第5期堤防修復工事1

ボーリングNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

シートNo. 1

ボーリング名	S - 1-2		調査位置	福岡県大牟田市有明町1-3-1			北緯	32° 10' 20.123"						
発注機関	建設省大牟田出張所			調査期間	2021年8月20日～2021年11月31日			東経	182° 21' 15.321"					
調査業者名	ボーリング(株) 電話 (0944-51-0246)		主任技師	佐藤 一郎 地質調査技士登録番号 第20210820号		現場代理人	田中 誠二 地質調査技士登録番号 第20210822号		コア鑑定者	井上 幸子 地質調査技士登録番号 第20210824号		ボーリング責任者	谷元 保宏 地質調査技士登録番号 第20210806号	
孔口標高	T.P. +25.00 m	角	180°上 90° 25°下		方	北 0° 西 270° 南 180° 東 90°		地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°		使用機種	試錐機 WE-152 ハンマー落下用具 LK-500		
総掘進長	33.00 m	度			向			エンジン	SKF-600		ポンプ	LE-856		



